

Запредельные показания датчиков давления на установках АС серии S

Если на экране установки отображаются запредельные показания датчиков давления, это говорит о том, что слетели калибровки датчиков давления (см фото).



Для устранения данной неисправности необходимо произвести следующие действия:

1. Произвести восстановление калибровок из резервной копии (см инструкцию: Восстановление калибровок из резервной копии)
2. Если это не поможет, произведите полную калибровку датчиков давления (см инструкцию; Калибровка датчиков давления на установках АС сер S)