

Не работают кнопки на клавиатуре AC3000N

В случае если на установках не работают кнопки на клавиатуре (при нажиге на какую-либо кнопку отсутствует звуковой сигнал и необходимое действие)

Необходимо приобрести новую клавиатуру и произвести её замену на установке.

Внимание!!! Название клавиатуры для заказа:

Клавиатура GrunBaum GB52008 для AC3000N

Для замены клавиатуры на установке, выполните следующие действия:

1. Открутите 4-ре винта крепящих блок управления установки



2. Выньте блок управления из корпуса установки, отсоедините разъём клавиатуры от платы



3. Отклейте клавиатуру от корпуса блока управления.

4. Произведите установку новой клавиатуры в обратном порядке